

TRIMO

TRIMO D.O.O.

PRIJATELJEVA CESTA 12
8210 TREBNJE | SLOVENIA
T: +386 (0)7 34 60 200
F: +386 (0)7 34 60 127
TRIMO@TRIMO-GROUP.COM
WWW.TRIMO-GROUP.COM

Oddelenie kvality
Dátum: 01.09.2022

PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Sendvičové fasádne a strešné panely Trimoterm a fasádne panely Qbiss One BX zo štandardného výrobného programu spoločnosti Trimo d.o.o., vyrobené z týchto komponentov:

- a) **Vnútorňý oceľový plech:** Kontinuálne pokovovaný pozinkovaný plech (EN 10346) s ochranným náterom SP alebo PVDF alebo PUR alebo PUR/PA alebo PVC (P) alebo laminovaný PVC(F) fóliou (EN 10169),
- b) **Vonkajší oceľový plech:** Kontinuálne pokovovaný pozinkovaný plech (EN 10346) s ochranným náterom SP alebo PVDF alebo PUR alebo PUR/PA alebo PVC (P) alebo laminovaný PVC(F) fóliou (EN 10169),
- c) **priestor medzi nimi vyplnený minerálnou vlnou** (EN 13162).

Oceľové plechy sú k minerálnej vlne prilepené lepidlom na báze polyuretánu.

Na výrobok sa poskytuje záruka v trvaní 5 rokov od dátumu poslednej expedície.

Prehlasujeme, že panely si zachovávajú počas záručnej doby svoje funkcie (t. j. mechanickú stálosť, požiarne vlastnosti, tepelnú výkonnosť) za predpokladu, že budú dodržané pokyny výrobcu.

- Prehlasujeme, že vady a nedostatky, ktoré vzniknú z dôvodov na našej strane, budú odstránené na naše náklady v záručnej dobe.

Záruka platí za týchto podmienok:

- Montáž a údržba panelov sa vykoná podľa technického návodu spoločnosti Trimo d.o.o. na použitie a údržbu výrobkov Trimo (<https://www.trimo-group.com/en/downloads/technical-documents>).
- Panely sa nesmú montovať spôsobom, ktorý umožňuje kontakt s kovem alebo chemickými látkami, ktoré by mohli spôsobiť galvanickú koróziu.
- Výrobok nesmie byť v kontakte s vlhkým betónom, drevom, pôdou a inými vlhkými alebo mokrymi povrchmi.
- Voda musí voľne odtekať zo všetkých povrchov, čo znamená, že sa nesmie nikde zachytávať.

- Nahromadené nečistoty a iné usadeniny na paneloch sa musia pravidelne odstraňovať.
- Ochranná fólia sa musí odstrániť v lehote uvedenej na prepravnom štítku.
- Plochy na povrchu panela s dodatočne vyvŕtanými otvormi sú zo záruky vylúčené a tieto miesta (s vyvŕtanými otvormi) je potrebné chrániť pred vlhkosťou a/alebo vodou zatekajúcou do jadra panelu.
- Po dokončení montáže je potrebné túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Trimo.
- Dvakrát ročne sa musí vykonať celková kontrola panelov. Z kontroly sa vyhotoví správa pre spoločnosť Trimo, ktorá sa odošle na e-mailovú adresu: Trimo.warranty@trimo-group.com (Predmet: Číslo objednávky alebo projektu Trimo, typ panelu, dátum kontroly objektu).

Záruka sa nevzťahuje na výskyt korózie z rubovej strany panelov a vnútorných častí pričného napojenie ani na výskyt akýchkoľvek iných vplyvov, ktoré majú pôvod vo vnútri budovy.

Záruka je neplatná, ak neboli dodržané pokyny výrobcu! Záruka na výrobok vystavený vplyvom mora (pobrežia) platí, iba ak sa splnia požiadavky na dodatočnú ochranu podľa pokynov výrobcu ocele (ochrana rezných hrán). Mechanicky poškodené miesta sú zo záruky vylúčené.

Spoločnosť Trimo, d.o.o. začne s odstraňovaním vád vo vzájomne dohodnutej lehote po úplnom a konečnom objasnení situácie. Dohodnutá lehota sa môže predĺžiť v prípade vyššej moci, zlých poveternostných podmienok alebo v prípade okolností mimo kontrolu spoločnosti Trimo d.o.o., na ktorých sa strany vzájomne dohodnú. Spoločnosť Trimo vykoná opravu panelov na vlastné náklady, vrátane nákladov na prácu a materiály, s výnimkou nákladov na ubytovanie, náhradu následnej škody, vertikálnu/námornú prepravu a pomocné montážne prostriedky.